



RAPPORT D'EXPERTISE (Inspection véhicule)

Expertise effectuée par :

Nom	EACA
Adresse	45 avenue de Coriandre 13600 LA CIOTAT
Téléphone	09 53 16 39 68

Expertise demandée par :

Nom	
Adresse	
Téléphone	

1. Identification :

	OUI	NON	Observations
Frappe à froid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Plaque constructeur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gravage glaces	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

N° d'immatriculation : [REDACTED]	Date 1 ^{ère} mise en circ. : 06/07/2020
N° de série : ZPBEA1ZL [REDACTED]	Date de certificat :
Type mines : [REDACTED]	Energie : ES
Marque : LAMBORGHINI	Puissance : 61
Modèle : URUS	Nombre de places : 5
Finition : [REDACTED]	Couleur : bleu
Genre : VP	Moteur : V8 4,0L
Carrosserie : CI	
Kilométrage: 55514	

2. Historique :

Suivant recueil des différents documents soumis à notre étude et développé des parties :

Dates	Kilométrages	Évènements	Pièce n°	Montant € TTC
		Date de première immatriculation	Certificat d'immatriculation	
		Date de certificat	Certificat d'immatriculation	
26/04/2021	16678	Entretien chez Lamborghini CANNES	Carnet d'entretien	
04/03/2022	31660	Entretien chez Lamborghini CANNES	Carnet d'entretien	
02/12/2022	38587	Entretien chez Lamborghini MONACO	Carnet d'entretien	
11/04/2025	53105	Entretien chez Lamborghini MONACO	Carnet d'entretien	

DOCUMENTS PRESENTES	OUI	NON	Observations
Certificat d'immatriculation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Procès-verbal de contrôle technique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contre-visite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Facture d'achat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Carnet d'entretien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Certificat de situation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Notice d'utilisation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Factures d'entretien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2° jeu de clé ou de carte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Photo compteur :



Photo Châssis :






EACA

Expertise Audit
Conseil Automobiles

Photo plaque constructeur :



3. Historique des antécédents sinistres :

Aucun sinistre n'est enregistré dans les bases Sidexa et FFEA

4. Opérations d'expertises du 26/11/2025 :

Lieu d'Expertise :

Dépositaire :	
Nom	[redacted]
Adresse	[redacted]
Téléphone	[redacted]

Parties présentes :

Noms	Qualité	Partie présente	
		OUI	NON
GOURMAUD Thierry	Expert en Automobile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Conditions d'Expertise :

	OUI	NON	Observations
Véhicule sur parc fermé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Véhicule démonté	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Véhicule au sol	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Véhicule sur pont élévateur/fosse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Essai routier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sur circuit/voie privée	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sur route	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CARROSSERIE	ETAT GENERAL VISUEL		
	MAUVAIS	NORMAL	BON
Partie extérieure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p><u>Observations :</u></p> <p>Absence de coup et de déformation sur l'ensemble de la carrosserie. Les ailes avant et le capot ont été repeints</p>			
Éclairage signalisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p><u>Observations :</u></p> <p>Absence d'anomalie visuelle sur l'ensemble des phares et des feux</p>			



EACA

Expertise Audit
Conseil Automobiles





EACA

Expertise Audit
Conseil Automobiles





EACA

Expertise Audit
Conseil Automobiles

PNEUMATIQUES	ETAT GENERAL VISUEL			Observations
	MAUVAIS	NORMAL	BON	
AVG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Marque/Dimension	Pirelli Pzéro 285/35 ZR 23			
AVD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Marque/Dimension	Pirelli Pzéro 285/35 ZR 23			
ARD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Marque/Dimension	Pirelli Pzéro 325/30 ZR 23			
ARG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Marque/Dimension	Pirelli Pzéro 325/30 ZR 23			
RS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non équipé
Marque/Dimension				
JANTES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ENJOLIVEURS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non équipé





EACA

Expertise Audit
Conseil Automobiles

MECANIQUE	ETAT GENERAL VISUEL			Observations
	MAUVAIS	NORMAL	BON	
Freins avant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Freins arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
GROUPE MOTOPROPULSEUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	OUI	NON	Observations	
Niveau huile conforme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Mini <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/> Maxi <input checked="" type="checkbox"/> NC	
Niveau liquide refroidissement conforme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Mini <input type="checkbox"/> Moyen <input checked="" type="checkbox"/> Maxi <input type="checkbox"/> NC	
Niveau liquide de frein conforme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Mini <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/> Maxi <input checked="" type="checkbox"/> NC	
Fuite constatée moteur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Soubassement non constaté, mais au retour de l'essai routier, absence de trace au sol	
Fuite constatée boîte de vitesse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Soubassement non constaté, mais au retour de l'essai routier, absence de trace au sol	
Ralenti stable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Montées en régime franches	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Voyant éclairé au tableau de bord	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Interrogation valise diagnostic	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Codes défauts	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Analyse de l'huile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	MAUVAIS	NORMAL	BON	Observations
CIRCUIT DE CARBURANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non visible
BOITE DE VITESSES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non visible
	OUI	NON	Observations	
Automatique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



EACA

Expertise Audit
Conseil Automobiles

Niveau huile conforme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Mini <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/> Maxi <input checked="" type="checkbox"/> NC
	MAUVAIS	NORMAL	BON Observations
ENSEMBLE PONT ET TRANSMISSION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Non visible



HABITACLE	ETAT GENERAL VISUEL		
	MAUVAIS	NORMAL	BON
SELLERIE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>Observations :</u>			
Absence de souillure et de déchirure sur les garnitures de portes et de sièges. La garniture de pavillon est en bon état.			
Tapis de sol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Garnitures de portes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Planche de bord	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Instrumentation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Climatisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Régulateur de vitesse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limiteur de vitesse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GPS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Toit ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vitres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Autre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Nota : l'essai routier a été effectué en ville et sur petite route. Nous n'avons pas pu effectuer le test du limiteur et du régulateur de vitesse.



EACA

Expertise Audit
Conseil Automobiles





EACA

Expertise Audit
Conseil Automobiles



ESSAI ROUTIER			Observations
	OUI	NON	
Essai effectué	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p><u>Observations :</u></p> <p>À froid, nous n'avons entendu aucun bruit anormal lors du démarrage. Nous avons laissé chauffer le véhicule jusqu'à une température d'huile moteur de 90°C. Une fois cette température d'huile atteinte, nous avons sollicité le véhicule et testé le comportement moteur en fonction des variations de régime. En apparence, nous n'avons pas entendu de bruits anormaux.</p> <p>Malgré les pneumatiques froids, la tenue de route est très bonne. Compte tenu du faible kilométrage effectué lors de l'essai routier, nous avons sollicité de manière normale les freins. Nous n'avons pas pu tester l'efficacité des freins à chaud et à haute vitesse.</p>			
Voyants	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ralenti (stable)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Échappement (aucun bruit métallique anormal)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Direction (ni point dur, ni jeu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Direction (pas de tirage à gauche ou à droite)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Boîte de vitesses (pas de craquements, passage fluide des vitesses)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cardans (absence de claquement roues braquées)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Freinage (pas de vibrations dans la direction)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Freinage en ligne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Équipements intérieurs (alerte ceinture, climatisation, essuie-glace etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fonctionnement de l'éclairage (correcte ou non)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bruits aérodynamique (présence ou non de bruit)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Extérieur (absence d'odeur, fumées)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Intérieur (absence d'odeur, fumées)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

OPTIONS / EQUIPEMENTS / ACCESSOIRES	OUI	NON	Observations
Sellerie Alcantara unicolore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sièges en Alcantara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fermeture centralisée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Banquette arrière en similicuir	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pack coutures	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Coutures Bleu Amon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Volant cuir lisse chauffant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Coutures volant assorties	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ceintures de sécurité Nero Ade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tapis de sol standards	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tapis/coutures assortis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Plage sup. tableau de bord – Nero Ade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Plage inf. tableau de bord – Nero Ade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jantes Taigete 23" finition diamantée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pneus PZero 23"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kit de gonflage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Étriers de frein rouges	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Barres de toit noires	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Toit panoramique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pare-brise standard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vitres latérales + arrière trempées	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pack style extérieur couleur carrosserie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sorties d'échappement Chrome Satiné	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Encadrements noir brillant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Élargisseurs d'ailes couleur carrosserie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Chauffage sièges avant/arrière	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pack Carbone intérieur (small pack)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pavillon Alcantara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Blason Lamborghini brodé sur appuie-têtes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserts Carbone Twill	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserts Aluminium brossé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pack ADAS complet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vision nocturne	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Système audio Bang & Olufsen 3D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DAB / TV tuner	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Système vidéo arrière	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mode ANIMA (Off-Road)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Affichage tête haute HUD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pré-équipement tracker VTS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pack éclairage d'ambiance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hayon mains libres	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Soft Close	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Chauffage d'appoint	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Pare-soleil arrière	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Pack fumeur	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ouvre-porte garage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Documentation en français	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pack entretien 3 ans	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Extension de garantie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	



EACA

Expertise Audit
Conseil Automobiles

SYSTEME DE PROTECTION	OUI	NON	Observations
Glaces gravées	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Alarme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anti-démarrage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Traqueur	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

*L'examen visuel du véhicule ainsi décrit est établi sans démontage et ne permet pas de déterminer l'usure des organes non accessibles. Cet examen ne saurait en conséquence constituer une garantie de longévité des organes considérés, **ni se substituer aux obligations légales d'un vendeur notamment en cas de vices cachés.***

GOURMAUD Thierry

Expert en automobile

003515-VE



EACA

Expertise Audit
Conseil Automobiles

ANNEXES

Monaco, le 14/07/2025

CERTIFICAT POUR OBTENTION DE LA CARTE GRISE EN FRANCE


Le Service des Titres de Circulation certifie que
C.1/C.3

est propriétaire du véhicule dont les caractéristiques sont les suivantes :

A [redacted] **Registre** 633935 **I** 14/07/2025
A.1 [redacted] **B** 06/07/2020
D.1 LAMBORGHINI
D.2 636 AAAA AAAAAAAAAA
D.2.1 | [redacted] **E** [redacted]
F.1 2875 **F.2** 2875 **F.3** 5750 **G** 2272
J M1 **J.1** VP **J.2** AF **J.3** BREAK
K E3*2007/46*0616*00
P.1 3996 **P.2** 478 **P.3** ES **P.6** 61
S.1 5 **S.2**
U.1 92.4 **U.2** 3750
V.7 325 (WLTP) **V.9** 715/2007*2018/1832DGEURO6
Z.1
Z.2
Z.3
Z.4

Ce véhicule a été immatriculé en Principauté de Monaco sous le n°W880 du 14/07/2025 au 14/07/2025. A ce jour, aucune inscription de gage, ni d'opposition à la vente n'est enregistrée. Ce véhicule fait l'objet d'une sortie du fichier des immatriculations de la Principauté de Monaco en vue d'une immatriculation en France.

Le Service des Titres de Circulation


Voilleguin

CE CERTIFICAT NE PEUT SERVIR EN AUCUN CAS DE TITRE DE CIRCULATION.

(A) Numéro d'immatriculation - (A.1) Numéro d'immatriculation précédent du véhicule - (B) Date de la première immatriculation du véhicule - (C.1/C.3) Nom, prénom, et adresse du propriétaire et le cas échéant, nom, prénom et adresse de la personne pouvant disposer du véhicule - (D.1) Marque du véhicule - (D.2) Type, variante, version - (D.2.1) Code national d'identification du type - (E) Numéro d'identification du véhicule - (F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg) - (F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service (en kg) - (G) Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 (en kg) - (I) Date de l'immatriculation à laquelle se réfère le certificat d'immatriculation - (J) Catégorie du véhicule (CE) - (J.1) Genre national - (J.2) Carrosserie (CE) - (J.3) Carrosserie (désignation nationale) - (K) Numéro de réception par type - (P.1) Cylindrée (en cm³) - (P.2) Puissance nette maximale (en kW) - (P.3) Type de carburant ou de source d'énergie - (P.6) Puissance administrative nationale - (S.1) Nombre de places assises y compris celle du conducteur - (S.2) Nombre de places debout - (U.1) Niveau sonore à l'arrêt en dB(A) - (U.2) Vitesse du moteur (en min-1) - (V.7) Taux de CO2 (en g/km) - (V.9) Norme CE - (Z1 à Z4) Mentions spécifiques

LE PRÉSENT DOCUMENT N'EST VALABLE QUE REVÊTU DU TIMBRE DE L'ADMINISTRATION ET DE LA SIGNATURE DE L'AGENT RESPONSABLE.
THIS DOCUMENT IS VALID ONLY WITH THE ADMINISTRATION'S OFFICIAL STAMP AND SIGNATURE. STC/24-04651

Immatriculation :

V.I.N. : **ZPBEA1ZL** [REDACTED]

Caractéristiques techniques du véhicule

Immatriculation	:	[REDACTED]	Marque	:	
Numéro de série	:	ZPBEA1ZL	Modèle	:	
Numéro de	:	[REDACTED]	Genre	:	
Type mines	:		Carrosserie	:	
Date MEC	:		Energie	:	
Date certificat	:		Puissance fiscale	:	

Historique concentrateur : Aucune information n'a été trouvée

Historique : Aucune information n'a été trouvée

Historique ADC : Aucune information n'a été trouvée

Historique ADELA : Aucune information n'a été trouvée

Historique Appel d'Offre : Aucune information n'a été trouvée

Historique CEA : Aucune information n'a été trouvée

Historique 1000 VO : Aucune information n'a été trouvée

Historique 2500 VO : Aucune information n'a été trouvée


Historique 5000 VO : Aucune information n'a été trouvée

All System Diagnostic Report

12-05-2025 16:03:38

TC0056610432

VEHICLE INFORMATION



ZPBEA1ZL [REDACTED]

Make	LAMBORGHINI
Model	
Year	2020

INSPECTION RESULT

- Inspections are normal for Vehicle body system
- 1,CA Calculateur d'ouverture/fermeture de toit coulissant
- 2,82 Affichage tête haute
- 3,65 Surveillance de pression des pneus
- 4,02 Électronique de boîte de vitesses
- 5,03 Électronique des freins
- 6,3C Assistant de changement de voie
- 7,CB Essieu arrière directionnel
- 8,74 Commande du train de roulement
- 9,BB Électronique de porte côté conducteur AR
- 10,A5 Capteurs avant pour systèmes d'aide à la conduite
- 11,13 Régulateur de distance
- 12,C4 Transformateur de tension
- 13,DC Radar de coin avant 2
- 14,DB Radar de coin avant 1



15,32 Électronique de blocage
16,16 Électronique de colonne de direction
17,21 Gestion de batterie 2
18,2B Verrouillage de colonne de direction
19,46 Module central système Confort
20,19 Interface de diagnostic pour bus de données
21,01 Électronique du moteur
22,06 Réglage de siège côté passager
23,CF Assistant de changement de voie 2
24,D4 Stabilisation de roulis 1
25,D7 Commande d'éclairage droite 2
26,81 Levier sélecteur
27,42 Électronique de porte conducteur
28,52 Électronique de porte passager
29,44 Assistance de direction
30,09 Centrale électrique électronique
31,15 Sac gonflable
32,A9 Actionneur de bruit solidien
33,17 Porte-instruments
34,DE Chargeur 1 pour terminaux mobiles
35,5F Électronique d'information 1
36,6D Électronique de capot arrière
37,BC Électronique de porte côté passager AR
38,D5 Stabilisation de roulis 2
39,36 Réglage du siège côté conducteur
40,D6 Commande d'éclairage gauche 2

PROFESSIONAL REPORT

● CA Calculateur d'ouverture/fermeture de toit coulissant



● 82 Affichage tête haute



● 65 Surveillance de pression des pneus



- 02 Électronique de boîte de vitesses ▼
- 03 Électronique des freins ▼
- 3C Assistant de changement de voie ▼
- CB Essieu arrière directionnel ▼
- 74 Commande du train de roulement ▼
- BB Électronique de porte côté conducteur AR ▼
- A5 Capteurs avant pour systèmes d'aide à la conduite ▼
- 13 Régulateur de distance ▼
- C4 Transformateur de tension ▼
- DC Radar de coin avant 2 ▼
- DB Radar de coin avant 1 ▼
- 32 Électronique de blocage ▼
- 16 Électronique de colonne de direction ▼
- 21 Gestion de batterie 2 ▼
- 2B Verrouillage de colonne de direction ▼

- 46 Module central système Confort ▼
- 19 Interface de diagnostic pour bus de données ▼
- 01 Électronique du moteur ▼
- 06 Réglage de siège côté passager ▼
- CF Assistant de changement de voie 2 ▼
- D4 Stabilisation de roulis 1 ▼
- D7 Commande d'éclairage droite 2 ▼
- 81 Levier sélecteur ▼
- 42 Électronique de porte conducteur ▼
- 52 Électronique de porte passager ▼
- 44 Assistance de direction ▼
- 09 Centrale électrique électronique ▼
- 15 Sac gonflable ▼
- A9 Actionneur de bruit solidien ▼

- 17 Porte-instruments ∨
- DE Chargeur 1 pour terminaux mobiles ∨
- 5F Électronique d'information 1 ∨
- 6D Électronique de capot arrière ∨
- BC Électronique de porte côté passager AR ∨
- D5 Stabilisation de roulis 2 ∨
- 36 Réglage du siège côté conducteur ∨
- D6 Commande d'éclairage gauche 2 ∨



EACA

Expertise Audit
Conseil Automobiles

Créé: 2025-11-26 11:50:59
PosiTector SmartLink S/N: 840999
Probe Type: PosiTector 6000 FN
Probe S/N: 377601

Étalonnage

Nom de l'étal: Cal 1
Méthode d'ajustement: N Zéro Usine



Résumé

	#	\bar{x}	σ	\downarrow	\uparrow
L'épaisseur du revêtement (microns)	170	130.0	35.9	88	244

Mesures



#	Epaisseur (microns)	Heure
		2025-11-26
1	184	11:52:57
2	182	11:52:58
3	206	11:53:00
4	198	11:53:01
5	176	11:53:03
6	202	11:53:05
7	188	11:53:07
8	194	11:53:08
9	190	11:53:09
10	188	11:53:10
11	200	11:53:12
12	204	11:53:13



EACA

Expertise Audit
Conseil Automobiles

Mesures



#	Epaisseur (microns)	Heure
		2025-11-26
13	194	11:53:14
14	206	11:53:16
15	224	11:53:17
16	214	11:53:19
17	208	11:53:20
18	192	11:53:21
19	198	11:53:23
		Capot
		
20	146	11:53:43
21	148	11:53:44
22	146	11:53:46
23	148	11:53:48
24	146	11:53:49
25	140	11:53:50
26	130	11:53:52
27	154	11:53:54
28	164	11:53:55
29	144	11:53:56
30	142	11:53:58
		Aile avant gauche
		
31	136	11:54:27
32	152	11:54:28
33	150	11:54:29
34	142	11:54:31
35	190	11:54:33
36	196	11:54:34



EACA

Expertise Audit
Conseil Automobiles

Mesures



#	Epaisseur (microns)	Heure
		2025-11-26
37	204	11:54:35
38	200	11:54:36
39	200	11:54:37
40	196	11:54:39
41	204	11:54:43
42	244	11:54:44
		Porte avant gauche
		
43	112	11:55:02
44	112	11:55:04
45	108	11:55:05
46	94	11:55:06
47	102	11:55:08
48	100	11:55:09
49	100	11:55:11
50	100	11:55:12
51	88	11:55:13
52	100	11:55:15
53	110	11:55:19
54	100	11:55:20
55	102	11:55:21
56	106	11:55:22
		Porte arrière gauche
		
57	102	11:55:41
58	110	11:55:42
59	112	11:55:44
60	106	11:55:46
61	108	11:55:47
62	108	11:55:48



EACA

Expertise Audit
Conseil Automobiles

Mesures



#	Epaisseur (microns)	Heure
		2025-11-26
63	116	11:55:50
64	124	11:55:51
65	108	11:55:52
66	108	11:55:53
67	120	11:55:55
68	114	11:55:56
69	118	11:55:58
70	136	11:56:00
		Aile arrière gauche
		
71	100	11:56:31
72	102	11:56:33
73	108	11:56:35
74	102	11:56:36
75	98	11:56:37
76	98	11:56:39
77	98	11:56:40
78	114	11:56:43
79	116	11:56:44
80	116	11:56:45
81	126	11:56:47
82	116	11:56:48
83	202	11:56:50
84	178	11:56:52
85	202	11:56:54
86	204	11:56:55
		Hayon
		



EACA

Expertise Audit
Conseil Automobiles

Mesures



#	Epaisseur (microns)	Heure
		2025-11-26
87	118	11:58:03
88	104	11:58:05
89	116	11:58:06
90	112	11:58:08
91	126	11:58:09
92	108	11:58:10
93	122	11:58:11
94	120	11:58:12
95	116	11:58:13
96	116	11:58:15
		Aile arrière droite
		
97	88	11:58:38
98	96	11:58:39
99	110	11:58:40
100	114	11:58:42
101	98	11:58:43
102	104	11:58:44
103	96	11:58:46
104	106	11:58:47
105	98	11:58:48
106	104	11:58:50
107	106	11:58:51
108	100	11:58:52
109	98	11:58:53
		Porte arrière droite
		
110	106	11:59:10



EACA

Expertise Audit
Conseil Automobiles

Mesures



#	Epaisseur (microns)	Heure
		2025-11-26
111	126	11:59:11
112	124	11:59:12
113	114	11:59:13
114	112	11:59:14
115	114	11:59:16
116	104	11:59:17
117	104	11:59:18
118	102	11:59:20
119	106	11:59:21
120	110	11:59:24
121	108	11:59:25
122	104	11:59:26
123	104	11:59:29
124	104	11:59:31
125	110	11:59:32
		Porte avant droite
		
126	134	11:59:49
127	138	11:59:51
128	150	11:59:53
129	146	11:59:54
130	132	11:59:56
131	136	11:59:57
132	136	11:59:59
133	136	12:00:00
		Aile avant droite
		
134	102	12:00:23
135	110	12:00:24
136	116	12:00:25



EACA

Expertise Audit
Conseil Automobiles

Mesures

#	Epaisseur (microns)	Heure
		2025-11-26
137	118	12:00:26
138	130	12:00:27
139	122	12:00:29
140	134	12:00:30
141	118	12:00:31
142	110	12:00:33
143	96	12:00:39
144	110	12:00:40
145	108	12:00:42
146	114	12:00:43
147	122	12:00:45
148	110	12:00:46
149	118	12:00:51
		Pavillon
		
150	110	12:01:18
151	112	12:01:20
152	100	12:01:22
153	112	12:01:23
154	112	12:01:25
155	112	12:01:26
156	112	12:01:28
157	104	12:01:29
158	102	12:01:30
159	98	12:01:31
160	102	12:01:32
		Montant et brancard gauche pavillon
		
161	114	12:02:02
162	108	12:02:04



EACA

Expertise Audit
Conseil Automobiles

Mesures

#	Epaisseur (microns)	Heure
163	104	2025-11-26 12:02:06
164	98	12:02:07
165	108	12:02:08
166	110	12:02:10
167	112	12:02:11
168	114	12:02:13
169	110	12:02:14
170	104	12:02:15

Montant et brancard droit pavillon





EACA

Expertise Audit
Conseil Automobiles

